

## **Intitulé : PRÉ-REQUIS-Formation NF UTE C18-510 des salariés Chargés De Consignations (HC-BC)**

Code formation : UTE4

Durée formation : 14 Heures

---

### **1 - Objectif de la formation :**

- Enoncer les fonctions des matériels électriques Haute Tension et Basse Tension.
- Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé d'exploitation électrique et au chargé de travaux.
- Décrire les opérations de consignation.

### **2 - Contenu de la formation :**

- Thème 1 : Accueil ;
- Thème 2 : Vérification des habilitations ;
- Thème 3 : Les procédures de consignation HT et BT ;
- Thème 4 : Mise A La Terre et procédure de pose ;
- Thème 5 : Etude des Notes d'Information Préalables et Demandes d'Accès aux Ouvrages Electriques ;
- Thème 6 : Evaluation des acquis théoriques et pratiques et de la formation.

### **3 - Profil stagiaire :**

Tous les salariés qui doivent disposer d'une habilitation (HC et/ou BC) au titre de l'UTE C18-510-1 et qui réalisent des opérations de consignation sur les ouvrages électriques et/ou leurs annexes ou dans l'environnement de ceux-ci.

Prérequis :

Disposer d'une habilitation H1V et/ou B1V en cours de validité et satisfaire au test de prérequis de ce stage.

### **4 - Compétences :**

Savoir mettre en œuvre, au niveau de son activité, la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité (SSQVT – UTE C 18 510-1et CPP).

### **5 - Modalité d'évaluation :**

Le Centre de formation RTE délivrera en fin de formation une attestation des acquis (Avis après formation au sens de la norme) basée sur les résultats obtenus lors d'un QCM d'évaluation de la partie théorique et d'une évaluation réalisée lors d'une mise en situation pratique.

## **6 - Les moyens pédagogiques, techniques et encadrement mis en œuvre seront :**

- Des séances de formation en salle,
- Des études de cas concrets,
- Des exposés théoriques,
- Des dossiers techniques remis aux stagiaires.